

# Superseal

## Omschrijving

**Superseal** is ontwikkeld als economisch en snel drogend afsluitmiddel voor een scala van materiaaloppervlakken zoals klei, gips, beton en hout. Superseal zal snel en effectief het materiaal verzegelen en porositeit opheffen zonder dat dit ten koste gaat van het detail. Vervolgens kan een afvormmateriaal (polyurethaan, silicone, polysulfide) opgebracht worden.

## Eigenschappen:

- lage gebruikskosten
- snel drogend
- ultra dunne coating gaat niet ten koste van het oppervlaktedetail
- verwijderbaar d.m.v. afspoelen met warm water

## Werken met Superseal

temperatuur: Zorg dat het materiaal opgeslagen en gebruikt word onder kamertemperatuur.  
 houdbaarheid: Dit product heeft een beperkte houdbaarheid en zou zo snel mogelijk gebruikt moeten worden.

### Altijd goed schudden voor gebruik.

Aanbevolen wordt om tenminste 2 lagen Superseal aan te brengen. Bij zeer poreuze materialen kan een derde laag nodig zijn. Eventueel kan na de behandeling met Superseal een laag **Universal Mold Release** of gelijkwaardig losmiddel opgebracht worden. Superseal kan met een kwast of een vernevelaar aangebracht worden.

- 1.** Breng een complete dunne laag SuperSeal aan over het gehele oppervlak en aanliggende vormen inclusief detail en holtes. Perslucht of een haardroger kunnen gebruikt worden om elk teveel dat zich verzameld kan hebben te verwijderen. Laat vervolgens 5 minuten drogen.
- 2.** Herhaal het bovenstaande 1 a 2 x en laat de laatste laag tenminste 1 uur drogen.
- 3.** Als het word aanbevolen door de fabrikant van de rubber mal breng dan een lichte "mist coating" of losmiddel aan.

Omdat geen twee applicaties precies hetzelfde zijn word het aanbevolen om eerst een test op kleine schaal te maken.

**Belangrijk:** Het oppervlak van eht model kan gaan verkleuren. Wanneer compatibiliteit een zorg is maak dan eerst een kleine test op een identiek oppervlak.

## Veiligheid en milieu:

- Alle Smooth-On producten zijn veilig in gebruik mits men de normale voorzorgen voor het gebruik van chemische producten in acht neemt.
- Zorg voor voldoende ventilatie in het werkvertrek.
- Houd product weg van vlammen, vuur en temperaturen boven 48C / 120F.
- Wanneer ingeslikt meteen een arts bellen.
- Bevat Naphtha Cas# 64742-48-9
- Werk schoon en vermijdt onnodig of langdurig contact met huid of ogen.
- Gebeurt het toch, verwijder verontreinigde kleren, was huid met warm water en zeep, bij aanblijvende irritatie een arts raadplegen
- Spoel ogen met 15 minuten met water en onmiddellijk medische hulp zoeken.
- Breng onverharde resten SuperSeal en lege emballage naar het depot voor klein chemisch afval in uw gemeente.
- Buiten bereik van kinderen houden.